

Protokół

ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.), §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 z 2005 r., poz. 1934 z późn. zm.), funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

kpt. Kinga Styrzczała – Młodszy Specjalista
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko)

Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
(nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem Nr MZ.5580.26-1.16 z dnia 05.10.2016 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przeprowadził w dniu 17.10.2016 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Urząd Gminy Hyżne
Hyżne 103
36-024 Hyżne

Obiekt: Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Brzeźówce
(nazwa/nazwisko, adres lub siedziba kontrolowanego)

Marcin Szybkowski - Dyrektor Szkole Podstawowej w Brzeźówce
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Marcin Szybkowski - Dyrektor Szkole Podstawowej w Brzeźówce
(imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela kontrolowanego)

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wynikającym z art. 23 ust. 3 pkt. 1), 2) i 5) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.12.2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej, w związku z planowanym przekształceniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeźówce w przedszkole.

Wykaz badanych obiektów:

Jeden oddział przedszkolny przeznaczony maksymalnie dla 15 dzieci, zlokalizowany na I piętrze Szkoły Podstawowej w Brzezówce (pow. użytkowa 402,63 m², kubatura 1390 m³, wysokość 12,92 m), tj.:

- sala oddziału przedszkolnego,
- toalety.

Ponadto do dyspozycji dzieci jest stołówka zlokalizowana na parterze.

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Przedstawiono:

- protokół z kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i dymowych nr 1134 z dn. 22.10.2015 r. wyk. Mistrz Kominiarski Czesław Nycz, wynik: "Przewody spalinowe i wentylacyjne oraz urządzenia grzewcze nadają się do użytkowania",
- protokół z okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej z dn. 30.09.2016 r. wyk. Andrzej Jarosz (nr upr. 70/178/IE/13, 78/758/IIID/12, PI-7342/S-70/94, 78/179/IE/13), instalacja szczelna, uwag brak,
- protokół z przeglądu kotła gazowego (55 kW) z dn. 30.09.2016 r. wyk. Andrzej Jarosz (nr upr. 70/178/IE/13, 78/758/IIID/12, PI-7342/S-70/94, 78/179/IE/13), wynik: "Kocioł jest technicznie sprawny i nadaje się do użytkowania",
- protokół z przeglądu technicznego sprzętu ppoż. (GP 4 x 1, GP6 x 2, 4 GS 2x) z dn. 07.06.2016 r. wyk. Waldemar Wisz FUH TOTALIT, uwag brak,
- protokół nr 12/13 z badania oporności izolacji elektrycznej z dn. 25.10.2016 r. wyk. Kazimierz Jamróz (nr upr. E/05/354/Rz/12, D/050/355/Rz/12), wynik: "Budynek nadaje się do eksploatacji".

Podczas kontroli nie przedłożono:

- aktualnego protokołu z okresowego przeglądu wyłącznika prądu ppoż.,
- aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- dokumentacji potwierdzającej stopień palności wykładzin podłogowych.

2. W przedmiotowej szkole podstawowej stanowiącej jedną strefę pożarową realizowane jest wychowanie przedszkolne w formie jednego oddziału przedszkolnego zlokalizowanego na kondygnacji innej niż I nadziemna. Z tego względu przy przekształcaniu oddziałów przedszkolnych w przedszkole nie można skorzystać ze złagodzeń wynikających z § 4 w nawiązaniu do § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.12.2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. W związku z powyższym oceny spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej należy dokonać zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia tzn. strefa pożarowa z lokalem, w którym planuje się utworzenie przedszkola musi spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

3. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że budynek szkoły z oddziałem przedszkolnym nie spełnia wymagań dla kategorii ZL II m. in. ze względu na:

- niezastosowanie w budynku szkoły obudowanej, zamykanej drzwiami klasowymi i zabezpieczonej przed zadymieniem ewakuacyjnej klatki schodowej, co skutkuje również brakiem obudowy drogi ewakuacyjnej na parterze z ww. klatki zgodnie

z § 256 ust. 5 Rozp. MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- zawężenie szerokości biegu w klatce schodowej o 0,13 m poniżej wartości wymaganej 1,2 m,
- przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego przy 1 kierunku ewakuacji (tj. 10 m) m.in. z sali oddziału przedszkolnego - długość dojścia do najbliższego wyjścia na zewnątrz budynku wynosi ok. 23 m,
- brak oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
- brak hydrantów wewnętrznego w budynku,
- zastosowanie w pomieszczeniach wykładzin podłogowych niezabezpieczonych do stopnia trudno zapalności,
- szerokość pierwszych drzwi wiatrołapu na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosząca 0,9 m zamiast 1,2 m.

4. Na terenie szkoły w odległości od 5-75 m od budynku zlokalizowano hydrant nadziemny, dojazd pożarowy stanowi droga gminna.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3-ch stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr. Marcin Szybkowski
mgr. Marcin Szybkowski
(podpis kontrolowanego
lub osoby upoważnionej)

Młodszy Specjalista

Kpt. mgr. inż. Kinga STYRCZULA
kpt. mgr. inż. Kinga STYRCZULA
(podpis kontrolującego)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w BRZEZÓWCE
36-024 Hyżne, Brzezówka 111
Regon 001131069 NIP 813-24-57-315
tel. 17 22 95 247